

DSP処理槽・修繕及び是正措置報告より！

屋上への臭気・排気量測定



処理槽周辺に臭気が漂い悪臭発生の現場です。屋上の排気量を測定・数値の確認を行いました。是正措置実施はこれからですが、まずは、処理槽にDSP・HVシステムを設置し悪臭を消去しています。

開口蓋より害虫が臭気が……



以前の業者は、開口蓋より害虫と臭気が発生するとのことで、ガムテープで封印をしていました。槽内の発生要因を除去し害虫と臭気が無くなりました。ガムテープは破棄し正常な状態を回復しました。

制御盤・タッチパネルの損傷



マイコン・シーケンサーの表示タッチパネルの明かりが消えました。結果は、タッチパネルの寿命で交換となりました。交換までの期間は制御盤の操作ができなくなりヤキモキしました。

散気装置・閉塞解除



既設の散気装置の曝気が弱くなり、臭気が漂い始めました。修繕工事で散気装置の交換を実施し、正常な曝気を回復致しました。

水物語 No30 夏の尾瀬は花がいっぱいです……。

尾瀬は、ご承知の通り福島県と新潟県と群馬県の3県にまたがる高地(1,400m)にある盆地状の高原です。そこは阿賀野川水系最大の支流・只見川の源流となっています。中心となる尾瀬ヶ原は約1年前に形成されたと考えられる湿原です。尾瀬国立公園に指定され日本百景に選定されています。

尾瀬は、活火山の噴火活動によってできた湿原です。ミズバショウやミスゴケなど湿原特有の貴重な植物群落が見られます。ほぼ全域が国立公園特別保護地域及び「特別天然記念物」に指定されており、歩道以外の立ち入りが厳しく制限されています。

尾瀬は、ゴミ持ち帰り運動の発祥地であるなど、日本の自然・環境保護運動の象徴でもあります。

尾瀬にはニッコウキスゲがお似合いです……。5月下旬から「ミズバショウ、カキツバタ、チングルマ」「ニッコウキスゲ、ワタスゲ、ヒツジグサ、コオニユリ」「オオカニコウモリ、ウメバチソウ、エゾリンドウ」などなど100種類を超える花々は、10月頃まで咲き誇りハイカーを笑顔で迎えてくれます。

今年の夏こそ、一度は尾瀬を訪れて心を癒したいものです。



東京都中央区新川1-16-8 KSビル 6F
汚泥ゼロ・臭気ゼロ
ハイブリッドシステム推進中！
株式会社クリーンテックサービス